



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน แผนก/คณะ สำนักหอสมุด โทร. 3460-1

ที่ 6200/075

วันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง ขออนุญาตขอความช่วยเหลือข้อมูลในการปรับปรุงอาคารหอสมุดและประมาณการงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงอาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้ประชุมหารือเบื้องต้นในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เรื่องการปรับปรุงอาคารหอสมุดนั้น โดยมีแนวคิดร่วมกันเรื่องการปรับปรุงอาคารหอสมุด ทั้งภายในและภายนอก ให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นและมีความสวยงามทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้

ในการนี้เพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถมีแนวทางและประมาณการงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านในการให้คำปรึกษาและออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้ทันสำหรับการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี 2558

จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือด้วย ก็จะขอบคุณยิ่ง

(ดร.มลิวัดย์ ประดิษฐ์ธีระ)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ทว
2 ก.พ. 58

13/1/58 น.อ.อ.อ.อ.
เนืองนิตย์ นิตยา
ที่ 13/1/58 น.อ.อ.อ.
กัน
30.1.58

สำนักหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมวัฒนธรรม

<http://library.rsu.ac.th>

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระวรช
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงอาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นเป็นเอกเทศ การก่อสร้าง หอสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่สำหรับใช้สอยของหน่วยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่ง ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่ สำหรับกิจการห้องสมุดประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตร สามารถบรรจุผู้อ่านได้ประมาณ 2,000 กว่าคน และจุหนังสือได้ประมาณ 4,000,000 เล่ม การก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 ราคาก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและตรง กับความต้องการ

อาคารหอสมุดเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยฯพณฯ นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น

ข้อมูลสภาพอาคารหอสมุด

1. อาคารของสำนักหอสมุดมีอายุ 25 ปี ลักษณะของอาคารเป็นรูปแบบไม่ทันสมัย เช่น บันไดทางขึ้นอาคาร หอสมุด คู่มือโออาผาผนังอาคาร (เน้นประตูและหน้าต่างกระจก ซึ่งบานเปิดปิดไม่สวยงามทันสมัย)
2. รูปแบบของครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ ไม่ทันสมัย
3. พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เช่น บริเวณชั้นเก็บหนังสือเพิ่มมากขึ้น เบียดบังพื้นที่นั่งอ่านของผู้ใช้บริการ
4. พื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ไม่เหมาะสม ยังมีการจัดกระจายและใช้พื้นที่มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับหลักการผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
5. การจัดพื้นที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การมีบริการถ่ายเอกสารที่ชั้น 3 ซึ่งมีบริเวณอยู่ในห้องเดียวกับห้องอ่านหนังสือ
6. การเข้าถึงอาคารหอสมุด ไม่เอื้อกับผู้ใช้บริการ ตั้งแต่การขึ้นอาคาร การเข้าห้องอ่าน ห้องสุขา
7. อาคารมีปัญหาเพดานรั่วซึม น้ำขังเมื่อฝนตกและสาค
8. มีปัญหาในการจัดการระบบปรับอากาศ
9. ทางหนีไฟไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

ความต้องการในการปรับปรุงอาคารและจัดการพื้นที่อาคารหอสมุด

1. ปรับปรุงโดยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
2. มีการจัดสรรพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการการจัดพื้นที่สำหรับบริการต่างๆอย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่
 - 2.1 พื้นที่สำหรับผู้ใช้ (User Common) บริเวณสำหรับการศึกษา อ่าน หรือทบทวนความรู้ โดยอาจไม่ต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดก็ได้ สามารถมีเสียงได้ บริเวณนี้อาจมีครุภัณฑ์สำหรับนั่งแบบหลากหลาย และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง เป็นลักษณะ self learning access center
 - 2.2 พื้นที่ค้นคว้าวิจัย (Literacy common) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับการค้นคว้าวิจัย เป็นบริเวณสงบไม่มีเสียงรบกวน
 - 2.3 พื้นที่สำหรับกิจกรรม (Social common) บริเวณนิทรรศการ บริเวณบริการเครื่องดื่ม บริเวณพักผ่อนพัก

สายตา ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ส่วนแรกก่อนเข้าใจห้องสมุด

2.4 พื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ทั้งแบบส่วนตัวและเป็นกลุ่ม

2.5 พื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เหมาะสมกับงานและมีขนาดเหมาะสม

ข้อมูลเมื่อ 22 มกราคม 2558

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ โทร 3460

โครงการ : งานปรับปรุงห้องสมุด

วันที่ : 12-5-2558

โดย : แผนกออกแบบและควบคุมงาน

ลำดับ	งาน	พื้นที่(ตร.ม.)	ราคา/ตร.ม.(บาท)	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1.งานสถาปัตย์					
1	อาคารเดิม 6 ชั้น	4,000	12,000	48,000,000	งานตกแต่งภายนอก
2	Phase 1	900	12,000	10,800,000	งานต่อเติมใหม่
3	Phase 2	500	12,000	6,000,000	งานจัดสวนและที่นั่งอ่านหนังสือ
	รวม			64,800,000	
2.งานตกแต่งภายใน					
1	อาคารเดิม 6 ชั้น	8,200	10,000	82,000,000	งานตกแต่งภายใน
2	Phase 1	1,200	10,000	12,000,000	งานต่อเติมใหม่
3	Phase 2	0	0	0	งานจัดสวนและที่นั่งอ่านหนังสือ
	รวม			94,000,000	
3.งานโครงสร้าง					
1	อาคารเดิม 6 ชั้น	0	0	0	งานโครงสร้างเดิม
2	Phase 1	850	5,000	4,250,000	งานต่อเติมใหม่
3	Phase 2	0	0	0	งานจัดสวนและที่นั่งอ่านหนังสือ
	รวม			4,250,000	
4.งานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ					
1	อาคารเดิม 6 ชั้น	6,750	3,500	23,625,000	งานโครงสร้างเดิม
2	Phase 1	850	3,500	2,975,000	งานต่อเติมใหม่
3	Phase 2	0	0	0	งานจัดสวนและที่นั่งอ่านหนังสือ
	รวม			26,600,000	
5.งานห้องน้ำ					
1	อาคารเดิม 6 ชั้น	50	15000	750,000	งานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	Phase 1	50	15000	750,000	งานต่อเติมใหม่
3	Phase 2	0	0	0	งานจัดสวนและที่นั่งอ่านหนังสือ
4	ระบบถังบำบัด	1 งาน	1 งาน	500,000	
	รวม			1,250,000	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				190,900,000	ยังไม่รวมกำไร และภาษี 7%

think

right

well

great

using

ju

A word cloud with the words 'think', 'great', 'catalog', 'just', 'well', 'might', 'provide', 'using', 'ready', 'and', 'sister', and 'mama' arranged in a collage-like fashion. The words are in various sizes and orientations, with 'think' and 'great' being the largest. The background is a light, textured grey.



think
well
great
usually
junior

Phonics



think
well
great
usually
ju

John



Library Renovation


รูปแบบตัวหนังสือของภาพที่ ๒




LIBRARY RENOVATION




LIBRARY RENOVATION



LIBRARY RENOVATION



LIBRARY RENOVATION



A 3D architectural model of a building, likely a school or institutional structure, shown in a cutaway view. The model features a prominent red roof and white exterior walls. The interior is divided into two main spaces: a red-colored area labeled '1' and a white-colored area labeled '2'. The building has a complex, multi-level design with various rooms and corridors. The model is set against a plain white background.



Library Renovation

