

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

สน.พ.3
สทส.
จ.66 จ.6
สน.พ.3.

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	29 ม.ค 69	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	มกราคม	ประจำปี	2569
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม จั่ง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
4255742.00 kWh	4337048.40 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

(.....)
 ผู้ตรวจสอบ

(.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	29 ก.พ. 59	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน กุมภาพันธ์	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
4337048.40 kWh	4429668.00 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☐ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 ส.ค. 59	เวลา	9-004	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	มีนาคม	ประจำปี	2559
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ข้าง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
4429668.00 kWh		

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

(.....)
 ผู้ตรวจสอบ

(.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	29 เม.ย. 59	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน เมษายน	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
4546789.20 kWh	4653606.00 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

()
 ผู้ตรวจสอบ

()
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	๓1 พ.ย ๕9	เวลา	๙.๐๐ ๔.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน พ.ย ๕๙	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ข้าง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
46๖3606.00 kWh	4751072.80 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	30 มิ.ย. 59	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน มิ.ย. 59	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
4751072.80 kWh	4848816.00 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	29 ก.ค 59	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน กรกฎาคม	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
484 8816 .00 kWh	4942008.80 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

()
 ผู้ตรวจสอบ

()
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 ต.ค. 59	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน สิงหาคม	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ข้าง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
4942008,8 kWh	5055329,20 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	30 ก.ย 59	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	กันยายน	ประจำปี	2559
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
7055329, 20 kWh	5183570, 20 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	๑๑ ม.ค. ๕๙	เวลา	๙.๐๐ ๕.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน ตุลาคม	ประจำปี	๒๕๕๙	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ข้าง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๕๑๘๓๕๗๙.๒๐ kWh	๕๒๘๑๗๔๔.๐๐ kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	30 พ.ค 59	เวลา	9.00 ๔.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน พฤษจิกายน	ประจำปี	2559	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๕261744.00 kWh	๕398187.20 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☐ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	28 ต.ก. 69	เวลา	9.00 ๔.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน ธันวาคม	ประจำปี	2569	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ข้าง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๕๓๙๘๑๘๗,๒๐ kWh	๕๔๗๘๒๖๘,๐๐ kWh.	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

(.....)
 ผู้ตรวจสอบ

(.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 ส.ค. 60	เวลา	9.00 ๕.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	มกราคม	ประจำปี 2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ยัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๕478268.00 kWh	๕568891.00 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(.....)
ผู้ตรวจสอบ

(.....)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	28 ก.พ 60	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน กุมภาพันธ์	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
5568891.00 kWh	5655230.80 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 มี.ค. 60	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน มีนาคม	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
5655230.80 kWh	5777967.20 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	28 เม.ย 60	เวลา	9.00 ๙.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน เมษายน ๖๐	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ชัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๗๗๗๖๗.๒๐ kWh	๗๘๗๘๐๔๖.๘๐ kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

(.....)
 ผู้ตรวจสอบ

(.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 พ.ค 60	เวลา	9.00 ๕.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน พฤษภาคม	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๕๘๗๘๐ 46.80 kWh	๕๙๓๕๕ 33.20 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	30 มิ.ย 60	เวลา	9.00 ๔.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน มิ.ย ๖๐	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ยัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
๕๙๖๕๕๖๖.๒๐ kWh	๖๐๐๕๖๙๔.๖๐ kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

()
ผู้ตรวจสอบ

()
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 ก.ค 60	เวลา	9.004.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน กรกฎาคม	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
6005394,60 kWh	6085256,00 kWh	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

()
 ผู้ตรวจสอบ

()
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 ต.ค. 60	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน สิงหาคม	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ
6085256.00 kWh	6165227.60 kWh.	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

()
 ผู้ตรวจสอบ

()
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	29 ก.ย. 60	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	กันยายน	ประจำปี	2560
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☐ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

()
ผู้ตรวจสอบ

()
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	31 ม.ค 60	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	พฤษภาคม	ประจำปี	2560
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	30 พ.ค 60	เวลา	9.00 น.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	พฤษภาคม	ประจำปี 2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม จัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆมี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ


- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ	22 ต.ค. 60	เวลา	9.00 ๕.	
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน มิ.ย. ๖๐	ประจำปี	2560	
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วม ขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มี ฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ ไม่มีการชำรุด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☒ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
- ☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ


 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใบตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า

ชื่ออาคาร	หอสมุด			
วันที่ตรวจสอบ		เวลา		
รอบการตรวจสอบ	ประจำเดือน	ประจำปี		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อแนะนำในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สภาพทั่วไป	ภายในห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาด และมีการระบายอากาศ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2	ตู้ MDB และอุปกรณ์	สะอาด ปิดเรียบร้อย ช่องเปิดต่างๆ มีฝาปิดเรียบร้อยและแข็งแรง อุปกรณ์ไม่มีการชำรุด	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	

หน่วยมิเตอร์

เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งหลัง	หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ

- ☐ ปกติ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
☐ ไม่ปกติ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด